



2026-11-08 defekte Lagerschalen STROMER ST5 mit massivem Material-Abrieb























H5064